


ABRAZADERAS ALTA PRESIÓN W1


00999 000 031

FAMILIA 00537


ABRAZADERA ALTA PRESIÓN W1




825 255
W1
52mm - 55mm




825 659
W1
56mm - 59mm




826 063
W1
60mm - 63mm




826 467
W1
64mm - 67mm



826 873
W1
68mm - 73mm



827 479
W1
74mm - 79mm



828 085
W1
80mm - 85mm

ABRAZADERAS: 0537

ABRAZADERAS: 0537


ABRAZADERAS: 0537

ABRAZADERAS ALTA PRESIÓN W1

00999 000 031

FAMILIA 00537

ABRAZADERA ALTA PRESIÓN W1



CÓDIGO	NOMBRE	DIMENSIONES ABRAZADERAS						
		APERTURA MINIMA MM	APERTURA MAXIMA MM	APERTURA MINIMA PULGADAS	APERTURA MAXIMA PULGADAS	ANCHO FLEJE	PIEZAS POR CAJA	MATERIAL
0537 825 255	ABRAZADERA ALTA PRESIÓN -W1	52mm	55mm	2 - 1/16"	2 - 3/16"	20mm	5	Acero cincado W1
0537 825 659	ABRAZADERA ALTA PRESIÓN -W1	56mm	59mm	2 - 1/4"	2 - 5/16"	20mm	5	Acero cincado W1
0537 826 063	ABRAZADERA ALTA PRESIÓN -W1	60mm	63mm	2 - 3/8"	2 - 1/2"	20mm	5	Acero cincado W1
0537 826 467	ABRAZADERA ALTA PRESIÓN -W1	64mm	67mm	2 - 9/16"	2 - 5/8"	20mm	5	Acero cincado W1
0537 826 873	ABRAZADERA ALTA PRESIÓN -W1	68mm	73mm	2 - 11/16"	2 - 7/8"	20mm	5	Acero cincado W1
0537 827 479	ABRAZADERA ALTA PRESIÓN -W1	74mm	79mm	2 - 15/16"	3 - 1/8"	20mm	5	Acero cincado W1
0537 828 085	ABRAZADERA ALTA PRESIÓN -W1	80mm	85mm	3 - 3/16"	3 - 3/8"	20mm	5	Acero cincado W1
0537 828 691	ABRAZADERA ALTA PRESIÓN -W1	86mm	91mm	3 - 7/16"	3 - 9/16"	20mm	5	Acero cincado W1
0537 829 297	ABRAZADERA ALTA PRESIÓN -W1	92mm	97mm	3 - 5/8"	3 - 13/16"	20mm	5	Acero cincado W1
0537 825 121	ABRAZADERA ALTA PRESIÓN -W1	113mm	121mm	4 - 7/16"	4 - 3/4"	25mm	5	Acero cincado W1

ABRAZADERAS: 0537

ABRAZADERAS: 0537

ABRAZADERAS: 0537